

# 2021年度 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2022/3/31

| 処分場名  | 点検項目            | 2021 年         |                |               |                |                |               |                |                |               |                | 2022 年        |               |           | 措 置(対 策) |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|
|   |                 | 4月             | 5月             | 6月            | 7月             | 8月             | 9月            | 10月            | 11月            | 12月           | 1月             | 2月            | 3月            |           |          |
| 長沢処分場<br>(安定型)                                | 1.埋立廃棄物の分別状況    | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 2.埋立廃棄物の種類・数量   | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 3.擁壁・堰堤の状況      | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 4.搬入廃棄物の展開検査    | ●7、14<br>21、28 | ●6、12<br>19、26 | ●2、9<br>16、23 | ●7、14<br>21、28 | ●4、11<br>18、25 | ●1、8<br>15、22 | ●6、13<br>20、27 | ●4、10<br>17、24 | ●1、8<br>15、22 | ●5、12<br>19、26 | ●2、9<br>16、24 | ●2、9<br>16、23 |           |          |
|   | 5.浸透水(放流水)の水質検査 | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/21     | ●<br>7/19      | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/18     | ●<br>11/17     | ●<br>12/13    | ●<br>1/12      | ●<br>2/14     | ●<br>3/14     |           |          |
|   | 6.周辺地下水の水質検査    | -              | -              | ●<br>6/21     | -              | -              | -             | -              | -              | ●<br>12/13    | -              | -             | -             |           |          |
|   | 7.浸出水柵(石灰石)処理状況 | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 8.硫化水素発生の有無検査   | ●<br>4/14      | ●<br>5/19      | ●<br>6/16     | ●<br>7/21      | ●<br>8/25      | ●<br>9/22     | ●<br>10/20     | ●<br>11/24     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 9.埋立ボードの管理状況    | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 10.保護柵の状況       | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 11.標識類の状況       | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
| 除草状況  | 1.処分場内の点検通路他    | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     |           |          |
|   | 2.放流水採取口・観測井戸周辺 | ●<br>4/21      | ●<br>5/24      | ●<br>6/16     | ●<br>7/7       | ●<br>8/18      | ●<br>9/15     | ●<br>10/13     | ●<br>11/17     | ●<br>12/15    | ●<br>1/19      | ●<br>2/16     | ●<br>3/16     | *数回/年除草作業 |          |
| 備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。 |                 |                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |               |               |           |          |