## 2024年度

## 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2024/10/31

処分場名	点検項目	2024 年									2025 年			措置(対策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	相 恒(对 宋)
	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/26	● 5/15	● 6/19	• 7/30	● 8/26	• 9/18	● 10/9						
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/26	● 5/15	● 6/19	● 7/30	● 8/26	● 9/18	● 10/9						
長沢処分場	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/26	● 5/15	● 6/19	● 7/30	● 8/26	● 9/18	● 10/9						
(安定型)	4.搬入廃棄物の展開検査	<b>1</b> 2、16	●7,21	• 4, 11 25	● 2,9 23	● 6,20 27	●10、24	●8、22						
	5.浸透水(放流水)の水質検査	<b>•</b> 4/22	• 5/20	<b>6</b> /19	● 7/29	<b>8</b> /26	<b>9</b> /18	10/9						
	6.周辺地下水の水質検査	ı	-	<b>6</b> /19	ı	-	ı	1						
	7.浸出水桝(石灰石)処理状況	● 4/26	● 5/15	● 6/19	● 7/30	● 8/26	<b>9</b> /18	• 10/9						
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/26	● 5/15	● 6/19	● 7/30	● 8/26	● 9/18	• 10/9						
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/26	● 5/15	● 6/19	● 7/30	● 8/26	● 9/18	● 10/9						
	10.保護棚の状況	● 4/26	● 5/15	● 6/19	● 7/30	● 8/26	● 9/18	● 10/9						
	11.標識類の状況	● 4/26	● 5/15	● 6/19	● 7/30	● 8/26	● 9/18	● 10/9						
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/26	● 5/15	● 6/19	• 7/30	● 8/26	<b>9</b> /18	• 10/9						
	2.放流水採取口•観測井戸周辺	● 4/26	● 5/15	<b>6</b> /19	● 7/30	● 8/26	• 9/18	• 10/9						※ 数回/年除草作業