

2025年度
藤曲処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2025年8月31日

処分場名	点検項目	2025 年									2026 年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤曲処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								
	4.遮水工の状況・効果	－	－	－	－	－								・該当設備なし
	5.放流水の水質検査	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								
	5.周辺地下水の水質検査	● 4/10	－	－	－	－								
	5.放流水・地下水の水質検査	－	－	－	－	－								◆ダイオキシン測定
	6.地下水集排水設備の状況	－	－	－	－	－								・該当設備なし
	7.調整池の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								
	8.浸出液処理設備の状況	－	－	－	－	－								・該当設備なし
	9.保護柵の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								
10.標識類の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21									
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								・点検通路除草作業/1回/年
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21								
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 1. 3水質検査」に記載しています。														