

2025年度 西沖第3号処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2026年2月28日

処分場名	点検項目	2025 年										2026 年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西沖第3号処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	4.遮水工の状況・効果	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	5.放流水の水質検査	● 4/10	● 5/26	● 6/25	-	-	-	-	-	-	-	-		* 放流時に測定	
	5.周辺地下水の水質検査	-	● 5/26	-	-	-	-	-	● 11/4	-	-	-			
	5.放流水・周辺地下水の水質検査	● 4/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		・◆ダイオキシン測定	
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	7.調整池の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	8.浸出液処理設備の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	9.PH、COD測定器の状況(校正)	● 4/16	● 5/19	● 6/19	● 7/16	● 8/6	● 9/24	● 10/20	● 11/5	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
	10.排水ポンプターニング状況	● 4/1	● 5/1	● 6/2	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
11.保護棚の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26				
12.標識類の状況	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26				
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26		* 通路、築堤の除草作業/数回/年	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/17	● 1/14	● 2/26			
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 2. 3水質検査」に記載しています。															