

## 2025年度

# 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2026/1/31

処分場名	点検項目	2025 年										2026 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長沢処分場 (安定型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	4.搬入廃棄物の展開検査	● 1、8 4/22	● 13、20 5/27	● 10、24	● 8、15 7/29	● 19、26	● 2、16 9/30	● 21、28	● 4、11 11/18、25	● 2、16	● 6、20				
	5.浸透水(放流水)の水質検査	● 4/10	● 5/26	● 6/25	● 7/24	● 8/21	● 9/8	● 10/6	● 11/4	● 12/3	● 1/15				
	6.周辺地下水の水質検査	-	-	● 6/25	-	-	-	-	-	● 12/3	-				
	7.浸出水柵(石灰石)処理状況	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	10.保護棚の状況	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	11.標識類の状況	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15				
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/2	● 5/12	● 6/11	● 7/16	● 8/21	● 9/17	● 10/8	● 11/12	● 12/8	● 1/15			※ 数回/年除草作業	
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。															