

長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2026/7/31

処分場名	点検項目	2026 年									2027 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
長沢処分場 (安定型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	4.搬入廃棄物の展開検査	● 7、14 21	● 5/19	● 9、23	● 14、21 28									
	5.浸透水(放流水)の水質検査	● 4/16	● 5/26	● 6/15	● 7/13									
	6.周辺地下水の水質検査	－	－	● 6/15	－									
	7.浸出水柵(石灰石)処理状況	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	10.保護棚の状況	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	11.標識類の状況	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/16	● 5/26	● 6/17	● 7/16									※ 数回/年除草作業
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。														